

How to pack it! - Jak pakować !

Otrzymasz dwa kartony jako opakowanie do swojej lekkiej płyty. Materiał opakowania nadaje się do wielokrotnego użytku. Dlatego prosimy o zachowanie opakowania do dalszej wysyłki.

Mniejszy karton zawiera zawiadomienie o odbiorze, które po zapakowaniu płyty należy wysłać na adres service@terratest.de i info@plytadynamiczna.pl pocztą elektroniczną. Następnie natychmiast otrzymasz od nas etykietę zwrotną na przesyłkę e-mailem. Naklej te etykiety zwrotne na dwa kartony. Zorganizujemy odbiór (z reguły) na następny dzień roboczy.

Zapakuj płytę obciążającą i miernik elektroniczny warstwowo w mniejszym kartonie (41 x 33 x 47 cm), jak pokazano na rys. 1. Najpierw umieść płytę obciążającą na spodzie części piankowej 4, z uchwytami płyty równoległe do dłuższego boku kartonu. Następnie umieść składany karton na płycie obciążającej, jak pokazano na rysunku 2.

Dobrze zawiń miernik elektroniczny w dostarczony papier pakowy z uchwytem skierowanym do góry i umieścić na składanym kartonie. Zaklej karton i przyklej etykietę zwrotną na zewnątrz. Karton jest gotowy do odbioru.

Zapakuj urządzenie obciążeniowe do podłużnego kartonu (120 x 27 x 28 cm), jak pokazano na rys. 2. Użyj dostarczonych elementów piankowych 1, 2 i 3 (patrz zdjęcie). Owiń dwa dostarczone kartonowe paski wokół drążka prowadnicy i przyklej je w co najmniej dwóch miejscach taśmą samoprzylepną.


Następnie zaklej karton taśmą.

Dołącz etykietę zwrotną, którą otrzymałeś od nas e-mailem, na zewnątrz kartonu.

Karton jest gotowy do odbioru.

Pytania ? tel. +48 793 049094

Rysunek 1:
Płyta obciążająca i miernik



Rysunek 2:
Urządzenie obciążeniowe

